



## **Wichtige Hinweise** zur Lagerung und Anwendung von 3D Brandingstickers und Kennzeichnungen...

- **Lagerort**

Selbstklebende Produkte müssen in Räumen mit Temperaturen von max. 18-22°C gelagert werden. Achtung bei übermässiger Wärme im Sommer und Frostgefahr im Winter.

- **Lagerdauer**

Bei einer optimalen Lagerung ist eine Lebensdauer von mehreren Jahren gewährleistet.

- **Anwendung**

Die zu beklebende Oberfläche muss sauber, trocken und fettfrei sein. Ein Erwärmen oder eine Vorbehandlung der Oberfläche ist nur in Extremsituationen notwendig.

Die 3D Stickers und Kennzeichnungen müssen nach dem Aufkleben vollflächig auf die beklebte Oberfläche angedrückt werden.

Die hochwertigen Produkte benötigen 36 - 48 Stunden bis zur endgültigen Haftwirkung. Erst danach ertragen sie Belastungen gemäss Produkteinsatz.

